

VEDAMEC.COM.BR

35
anos
↓

CATÁLOGO
2011

VEDAMEC



MAXION

L I N H A PESADA

MAXION HS 2.5 - MBB SPRINTER / RANGER / S-10 / BLAZER



43007 PAK



43016 NA



43021 S



77026 B



43028 NA



43029 NA



43014 NA



43015 NA



43017 NA



43018 NA



43019 NA



43020 NA



43022 NA



43023 NA



43024 NA



43025 NA



43027 NA



43030 NA



43040 SU



48539 PP



AAC 009



05239 GHSIF



05352 BRG-F



05353 BRG-F



05413 GRGG



43026 CB



SCKIT 543010 RT

43001 CB	Jogo de juntas do motor HS 2.5 - MBB Sprinter / Ranger / S-10 / Blazer s/ cabeçote
43001 PAK 1M	Jogo de juntas do motor HS 2.5 - MBB Sprinter / Ranger / S-10 / Blazer c/ cabeçote 1,37 mm
43001 PAK 2M	Jogo de juntas do motor HS 2.5 - MBB Sprinter / Ranger / S-10 / Blazer c/ cabeçote 1,48 mm
43001 PAK 3M	Jogo de juntas do motor HS 2.5 - MBB Sprinter / Ranger / S-10 / Blazer c/ cabeçote 1,59 mm
43001 PAK CB R 3M	Jogo de juntas do motor HS 2.5 - MBB Sprinter / Ranger / S-10 / Blazer c/ cabeçote 1,59 mm

	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
43007 PAK 1/2/3	ERR-5263	Junta do cabeçote	01	43027 NA		Junta do cano d' água	01
43014 NA	ERR-2378	Junta bba d' água	01	43028 NA	ERR-4860	Junta distribuição interna	01
43015 NA	ERR-2028	Junta da bba de combustível	01	43029 NA	ERR-4120	Junta da tpa de distribuição	01
43016 NA	ERR 2409	Junta do carter	01	43030 NA	0000110180	Junta retentor traseiro	01
43017 NA	ERR-3490	Junta do termostato	01	48539 PP	3121881579	Arruelas tampa válvulas	04
43018 NA	0002010880	Junta da bba d' água	01	43040 SU		Junta da saída do escape	01
43019 NA	ERR 2027	Junta da bba de vácuo	01	77026 B	ERR-2409	Junta da tampa de válvulas	01
43020 NA	ERR 2026	Junta da bba de vácuo	01	AAC 009		Arruelas do bico	04
43021 S	ERR-3785	Junta escape / admissão	01	05239 GHSIF		Retentor do mancal trazeiro	01
43022 NA	ERR-3283	Junta do filtro de óleo	01	05352 BRG-F		Retentor dianteiro	01
43023 NA	ERR-1563	Junta do cano de óleo	02	05353 BRG-F		Retentor do comando	01
43024 NA	ERR-1561	Junta do tubo de inspeção	01	05413 GRGG		Retentor guarda pó cx. distr.	01
43025 NA	0010744780	Junta da bba injetora	01	SCKIT 543010 RT		Kit de vedador de válvulas	01
43026 CB	ERR0913B	Junta pé de galinha	02				

RETIFICAÇÃO DE VÁLVULAS MAXION HS 2.5 – MBB SPRINTER / RANGER / S-10 / BLAZER



43007 PAK



43021 S



77026 B



43014 NA



43017 NA



43018 NA



AAC 009

43011 CB	Jogo Superior Maxion HS 2.5 - MBB Sprinter / Ford Ranger / S-10 / Blazer - s/ cabeçote
43011 PAK CB 1 M	Jogo Superior Maxion HS 2.5 - MBB Sprinter / Ford Ranger / S-10 / Blazer - c/ cabeçote 1,37 mm
43011 PAK CB 2M	Jogo Superior Maxion HS 2.5 - MBB Sprinter / Ford Ranger / S-10 / Blazer - c/ cabeçote 1,48 mm
43011 PAK CB 3M	Jogo Superior Maxion HS 2.5 - MBB Sprinter / Ford Ranger / S-10 / Blazer - s/ cabeçote 1,59 mm

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
43007 PAK 1/2/3	ERR-5263	Junta do cabeçote	01	43021 S	ERR-3785	Junta escape / admissão	01
43014 NA	ERR-2378	Junta bba d'água	01	77026 B	ERR-2409	Junta da tampa de válvulas	01
43017 NA	ERR-3490	Junta do termostato	01	AAC 009	3445867018	Arr.de cobre - 9.6 x 18 x 1.5 mm	04
43018 NA	0002010880	Junta da bba d'água	01				

RETIFICAÇÃO DE VÁLVULAS – MBB SPRINTER / RANGER / S-10 / BLAZER - MAXION HS 2.5



43014 NA



43015 NA



43016 NA



43017 NA



43018 NA



43019 NA



43020 NA



43022 NA



43023 NA



43024 NA



43025 NA



43028 NA



43029 NA



43030 NA

43012 NA	Jogo do bloco Maxion HS 2.5 - MBB Sprinter / Ford Ranger / S-10 / Blazer - c/ junta do carter (43016 NA)
43013 NA	Jogo do bloco Maxion HS 2.5 - MBB Sprinter / Ford Ranger / S-10 / Blazer - s/ junta do carter (43016 NA)

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
43014 NA	ERR-2378	Junta bba d'água	01	43022 NA	ERR-3283	Junta do filtro de óleo	01
43015 NA	ERR-2028		01	43023 NA	ERR-1563	Junta do cano de óleo	02
43016 NA	ERR 2409	Junta do carter	01	43024 NA	ERR-1561	Junta do tubo de inspeção	01
43017 NA	ERR-3490	Junta do termostato	01	43025 NA	0010744780	Junta da bba injetora	01
43018 NA	0002010880	Junta da bba d'água	01	43028 NA	ERR-4860	Junta distribuição interna	01
43019 NA	ERR 2027	Junta da bba de vácuo	01	43029 NA	ERR-4120	Junta da tpa de distribuição	01
43020 NA	ERR 2026	Junta da bba de vácuo	01	43030 NA	0000110180	Junta retentor traseiro	01

JUNTAS DIVERSAS

Figura

Descrição

Figura

Descrição



43006 PAK 3 M
JUNTA DO CABEÇOTE
MAXION 2.8 SPRINT



43007 PAK 1M
43007 PAK 2M
43007 PAK 3M
43007 PAK 4M JUNTA DO
CABEÇOTE MAXION 310 D